

## RAPORTUL COMISIEI MIXTE DE CONTROL

Încheiat azi 01.09.2010 potrivit Ordinului comun nr. 1129 din 19.08.2010 al Ministerului Sănătății și nr. 188 din 19.08.2010 al Ministerului Administrației și Internelor privind constituirea comisiilor de control privind apărarea împotriva incendiilor în unitățile sanitare publice cu paturi .

**Principalele nereguli constatate în urma controalelor sunt următoarele:**

1. Nu s-au efectuat operațiunile privind controlul, verificarea, întreținerea, revizia tehnică și repararea instalației de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori în vederea asigurării funcționării eficiente la parametri proiectați,
2. Hidranții interiori nu sunt echipați corespunzător,
3. Nu sunt prevăzute instalații de semnalizare a incendiilor sau nu sunt în stare de funcționare,
4. Instalațiile electrice de iluminat și forță se exploatează cu unele deficiențe: tablouri electrice neprotejate corespunzător, siguranțe supradimensionate sau necalibrate, contacte imperfecte la conexiuni prin răsucire, pozarea directă pe materiale combustibile a unor conductori electricsi cu izolație simplă, becuri incandescente neprotejate cu globuri de protecție,
5. Instalația electrică pentru marcarea căilor de acces, intervenție și evacuare (iluminatul de siguranță) nu este realizat sau în unele cazuri nu este menținută în stare de funcționare sau nu indică traseul de evacuare,
6. Nu au fost adoptate soluții și măsuri adecvate conform reglementărilor tehnice specifice pentru evacuarea copiilor, pacienților care nu se pot evacua singuri în caz de incendiu,
7. La unele uși dispuse pe traseul de evacuare, deschiderea nu se realizează în sensul deplasării fluxului de evacuare spre exterior.
8. Ușile dispuse pe casa scării nu au dispozitive de autoînchidere,
9. Centrala de aburi nu este prevăzută cu detectoare de concentrație pentru gaze, contrar prevederilor art. 4.2.7 din Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor și a sistemelor de alarmare contra efracției din clădiri, indicativ I 18/2 – 2002,
10. Coșurile de evacuare a gazelor fierbinți și a fumului nu sunt curățate, izolate, verificate și reparate periodic,

11. Pentru lucrările de ignifugare a elementelor combustibile (lemn) din structura elementelor de construcție principale ( acoperisuri existente) conform Normativului C 58/1996, nu se dețin rapoarte de incercare emise de laboratoare autorizate conform legii.

**I N S P E C T O R   Ş E F**

**Colonel**

**BURZ IULIAN**

**DIRECTOR EXECUTIV INTERIMAR**

**GULEŞ CARMEN BRIGITTA**